


















Taglio Travi HEA - HEB - IPE - INP



Taglio UNP



Simboli Significativi = N - L - A - B

oppure = N - L - alpha - beta

